

## USER INSTRUCTIONS


### Loop Powered Isolator

### ISOPAQ-11L / ISOPAQ-12L

- 2. Short description**  
The loop powered isolator is used for electrical isolation and processing of 0(4) - 20 mA standard signals.
- The galvanic isolation guarantees reliable decoupling of the sensor circuit from the processing circuit and prevents linked measurement circuits from influencing each other.


**3. Functioning**  
The input signal is modulated and then electrically decoupled using a transformer. The isolated signal is then made available at the output, demodulated and filtered.

When using loop-powered isolators, ensure that the current-driving voltage of the power source  $U_S$  is sufficient for driving the maximum current of 20 mA over the isolator with voltage drop of  $U_{dop}$  = 2 V and the load  $R_{load}$ .



**INOR**  
[www.inor.com](http://www.inor.com)

Read these instructions before using the product and retain for future information.



## LIMITED WARRANTY

INOR Process AB, or any other affiliated company within the Inor Group (hereinafter jointly referred to as "Inor"), hereby warrants that the Product will be free from defects in materials or workmanship for a period of five (5) years from the date of delivery ("Limited Warranty"). This Limited Warranty is limited to repair or replacement at Inor's option and is effective only for the first end-user of the Product. Upon receipt of a warranty claim, Inor shall respond within a reasonable time period as to its decision concerning:

1. Whether Inor acknowledges its responsibility for any asserted defect in materials or workmanship; and, if so, the appropriate cause of action to be taken (i.e. whether a defective product should be replaced or repaired by Inor).
2. the appropriate product should be replaced or repaired by Inor.



This Limited Warranty applies only if the Product:

1. is installed according to the instructions furnished by Inor;
2. is connected to a proper power supply;
3. is not misused or abused; and
4. there is no evidence of tampering, mishandling, neglect, accidental damage, modification or repair without the approval of Inor or damage done to the Product by anyone other than Inor.

This Limited Warranty is provided by Inor and contains the only express warranty provided.

INOR SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY EXPRESS WARRANTY, NOT PROVIDED HEREIN AND ANY IMPLIED WARRANTY, GUARANTEE OR REPRESENTATION AS TO SUITABILITY FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, PERFORMANCE, QUALITY, AND ABSENCE OF ANY HIDDEN DEFECTS, AND ANY REMEDY FOR BREACH OF CONTRACT, WHICH BUT FOR THIS PROVISION, MIGHT ARISE BY IMPLICATION, OPERATION OF LAW, CUSTOM OF TRADE OR COURSE OF DEALING, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, EXCEPT AS PROVIDED HEREIN, INOR FURTHER DISCLAIMS ANY RESPONSIBILITY FOR LOSSES, EXPENSES, INCONVENiences, SPECIAL, DIRECT, SECONDARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING FROM OWNERSHIP OR USE OF THE PRODUCT.

Products that are covered by the Limited Warranty will either be repaired or replaced at the option of Inor. Customer pays freight to Inor, and Inor will pay the return freight by post or other "normal" way of transport. If any other type of return freight is requested, customer pays the whole return cost.



- 4. Equipment**  
A screwdriver with a width of 2.5 mm is required connect the wires to the screw clamp terminals.

- 5. Mounting, electrical connection**  
The isolation transmitter is mounted on standard 35 mm DIN rail.

Terminal assignments	Channel 1	Channel 2	Part No.
1 Input +	3 Input +		
2 Input -	4 Input -		
5 Output +	7 Output +		
6 Output -	8 Output -		
			70ISL11001
			70ISL12001

## 6. Order information

Product	Input / Output	Part No.
IsoPAQ-11L	1-channel, 0(4) - 20 mA	70ISL11001
IsoPAQ-12L	2-channel, 0(4) - 20 mA	70ISL12001

- 1. Before Startup**  
The isolator should only be installed and put into operation by qualified staff. The staff must have studied the warnings in these operating instructions thoroughly.
- The isolator may not be put into operation if the housing is open.
- In applications with high operating voltages sufficient distance and isolation as well as shock protection must be ensured.
- Safe and trouble-free operation of this device can only be guaranteed if transport, storage and installation are carried out correctly and operation and maintenance are carried out with care.**

Appropriate safety measures against electrostatic discharge (ESD) should be taken during connection and assembly on the isolator.



**INOR Process AB**  
PO Box 9125  
S-200 39 MALMÖ  
Sweden

Phone: +46 40 31 25 60  
Fax: +46 40 31 25 70  
E-mail: support@inor.se

## BEDIENUNGSANLEITUNG

Deutsch


## 2. Kurzbeschreibung

Der Trenner ohne Hilfsenergie wird zur galvanischen Trennung und Aufbereitung 0 (4) - 20 mA Normsignale eingesetzt.  
Die galvanische Trennung gewährleistet eine sichere Entkopplung des Sensorkreises vom Auswertekreis und vermeidet eine gegenseitige Beeinflussung von untereinander verbundenen Messkreisen.

**3. Funktionsweise**  
Das Eingangssignal wird moduliert und mittels Übertrager galvanisch entkoppelt. Das potentialtrennte Signal wird danach demoduliert, gefiltert und verstärkt am Ausgang zur Verfügung gestellt.

Beim Einsatz von Trennern ohne Hilfsenergie muss beachtet werden, dass die stromführende Spannung  $U_s$  des Speisegerätes ausreicht, um den maximalen Strom von 20 mA über den Trenner mit der Verlustspannung  $U_{drop}$  = 2 V und den Lastwiderstand  $R_{load}$  treiben zu können.

$$U_s = U_t + 20 \text{ mA} \times R_{load}$$



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bevor Sie das Produkt installieren und haben Sie diese für weitere Informationen auf.

- Vor der Inbetriebnahme
 

Der Trenner sollte nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert und in Betrieb genommen werden. Das Personal sollte sich mit den Wartunshinweisen dieser Betriebsanleitung gründlich auseinandergesetzt haben.
- Der Trenner darf nicht bei geöffnetem Gehäuse in Betrieb genommen werden.
- Bei Anwendungen mit hohen Arbeitsspannungen ist auf genügenden Abstand bzw. Isolation und auf Berührungsenschutz zu achten.
- Der einwandfreie und sichere Betrieb dieses Gerätes setzt sachgemäßen Transport fachgerechtes Lagerung, Montage sowie songfähige Bedienung und Instandhaltung voraus.



Der Trenner darf nicht bei geöffnetem Gehäuse in Betrieb genommen werden.


Bei Anwendungen mit hohen Arbeitsspannungen ist auf genügenden Abstand bzw. Isolation und auf Berührungsenschutz zu achten.

Der einwandfreie und sichere Betrieb dieses Gerätes setzt sachgemäßen Transport fachgerechtes Lagerung, Montage sowie songfähige Bedienung und Instandhaltung voraus.

Bei Montage und Anschlussarbeiten am Trenner ist auf Schutzaufnahmen gegen elektrostatische Entladung (ESD) zu achten!

## Trenner ohne Hilfsenergie

### IsoPAQ-11L




www.inor.com

## 7. Technische Daten


Eingang	0(4) - 20 mA, max. 30 V
Ansprechstrom	< 20 A
Spannungsabfall	< 2 V
Überlastbarkeit	100 mA, 30 V
Ausgangssignal	0(4) - 20 mA, max. 28 V
Einstelzeit (10 - 90 % v. E.)	2 ms bei 250 Bürde, 6 ms bei 750 Bürde
Reaktivität	< 20 mV/#
Übertragungsfehler	0,1 % v. E.
Bürderfehler	0,003 % v. M. / 100 Bürde
Temperaturkoeffizient <sup>1)</sup>	0,0015 %/K v. M. / 100 Bürde
Prüfspannung	1,5 kV, 50 Hz zwischen allen Kreisen
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +70 °C (-4 bis +168 °F) Transport und Lagerung -35 °C bis +85 °C (-31 bis +185 °F)
EMV <sup>2)</sup>	EN 61326-1
Anschluss	12,5 mm (0,5") Anschleifgehäuse, Schutzart: IP 20
Gewicht	ca. 2,5 mm <sup>2</sup> , AWG 14

1)	mittlerer TK im Spezifizierten Betriebstemperaturbereich
2)	während der Störerwirkung sind geringe Abweichungen möglich

## 8. Blockschaltbild



## 9. Abmessungen



## BESCHRÄNKTE GARANTIE

Inor Process AB, oder jede andere angegliederte Gesellschaft innerhalb der Inor-Gruppe (nachfolgend Inor genannt), garantiert hiermit, dass das Produkt über einen Zeitraum von **fünf (5) Jahren** ab Lieferdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sein wird (beschränkte Garantie). Diese beschränkte Garantie ist nach (Wahl) dem Inor beschäftigt auf Reparatur oder Austausch und gilt nur für den ersten Endbenutzer des Produktes. Nach Erhalt eines Garantieanspruchs wird Inor innerhalb eines angemessenen Zeitraums bezüglich ihrer Entscheidung über folgende Punkte antworten:

- Ob Inor ihre Verantwortlichkeit für jegliche geltend gemachten Material- und Verarbeitungsfehler anerkennt, und wenn ja,
- die entsprechenden zu ergreifenden Maßnahmen (d. h. ob ein fehlerhaftes Produkt von Inor ersetzt oder repariert werden soll).

- Ob Inor die Anweisungen installiert wird;
- eine ordnungsgemäße Stromversorgung angeschlossen ist;
- nicht missbräuchlich oder zweckentfremdet eingesetzt wird; und
- wenn es keine Beweise gibt für unzulässige Veränderungen, falsche Handhabung, Verstümmelung, Modifikation oder Reparatur ohne Genehmigung von Inor, oder Schaden am Produkt, die durch andere als Inor verursacht wurden.

Diese beschränkte Garantie gilt nur, wenn das Produkt gemäß den von Inor zur Verfügung gestellten Anweisungen installiert wird;

- an eine ordnungsgemäße Stromversorgung
- angefüllt die einzige gewährte vertragliche Gewährleistung.

Diese beschränkte Garantie wird von Inor gewährt und beinhaltet die einzige Gewährleistung, die Inor ausdrücklich jegliche NICHT HIERIN GEWÄHRTE VERTRÄGLICHE BEZÜGLICH DER EIGNUNG FÜR EINEN SPEZIELLEN ZWECK, LEISTUNG, QUALITÄT UND FEHLEN VON RECHTSMITTELN FÜR VERTRAGSBRUCH, DIE SICH OHNE DIESER BESTIMMUNG STILLSCHWEIGEND KRAFT, GESETZ, HANDELSRITTE, ODER GESCHÄFTSVERLAUF ERGEBEN KÖNNEN, EINSCHLIESSLICH STILLSCHWEIGENDER GARANTEN, DER HANDELSSUBLICHEN QUALITÄT UND EIGNUNG FÜR EINEN SPEZIELLEN ZWECK, AUSSER WIE HIERIN GEWÄHRT; INOR LEHNT WEITERHIN JEGLICHE UNANTWORTUNG AB FÜR VERLUSTE, UNKOSTEN, UNANNAMEHIMLICHEN, IMMATERIELLE, DIREKTE, SEKUNDÄRE ODER FOLGESCHÄDEN, DIE SICH AUS DEM BESITZ ODER GEBRAUCH DES PRODUKTES ERGEBEN.

Produkte, die in der beschriebten Garantie eingeschlossen sind, werden nach Wahl von Inor entweder repariert oder ersetzt. Der Kunde übernimmt die Frachtkosten für den Transport an Inor, und Inor bezahlt die Rückfracht per Post oder mit anderen „normalen“ Transportarten. Wenn eine andere Art der Rückfracht verlangt wird, übernimmt der Kunde die gesamten Rücksendeckosten.

## INOR Process AB

PO Box 9125  
S-200 39 MALMÖ  
Sweden

Phone: +46 40 31 25 60  
Fax: +46 40 31 25 70  
E-mail: support@inor.se